

# Visión artificial y control de calidad con Cognex In-Sight 2000

## MATERIALES DEL CURSO

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Hardware requerido</b> | Computadora                               |
|                           | In-Sight® 2000                            |
|                           | Soporte para el sensor de visión          |
|                           | Pedazo de papel blanco                    |
|                           | Destornillador de cabeza plana            |
| <b>Software requerido</b> | In-Sight® Explorer versión 5.7 o superior |